· 9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

### ②公開特許公報(A)

昭62-266248

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)11月19日

F 16 F 15/08 B 60 K 5/04 6581-3 J 8710-3D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 車輌のエンジンマウント装置

②特 願 昭61-107390 ②出 願 昭61(1986)5月10日

砂発明者 山田

泰司

浜松市三方原町373

 ⑩発 明 者 村 松

 ⑩発 明 者 田 中

己代次一夫

浜松市入野町1610 豊橋市花田町字百北184

①出 願 人 鈴木自動車工業株式会

静岡県浜名郡可美村高塚300番地

社

②代理人 弁理士 萼 優美 外1名

Brownian xarons

明 細 4

1. 発明の名称

車輌のエンジンマウント装置

- 2. 特許請求の範囲
  - (1) メンパが介在可能な関係をおいて複数の柱状の弾性部材を立設し、舷弾性部材の上端にエンジンユニットを取付ける支持プレートを固定し、下端には、単体に取付けられた肌体調プレートに固定可能なポルトを設けるとともに、前紀弾性部材の外周沿いにストッパ部材を設けてなる単額のエンジンマウント装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、エンジンとトランスミッション等からなるエンジンユニットを単体に支持するためのエンジンマウント装成に関する。

(従来の技術)

 4 a 内で個方および下方からエンジンマウント 装置 5 。 6 により支持されている。このエンジンマウント装置 5 。 6 は、エンジンユニット 3 の振動を単体に伝達するのを防止するとともに、 路面の凹凸による上下振動や車輌の回転による 水平振動等がエンジンユニット 3 に伝わらない ようにするためのものである。

その中で下側に散けられているエンジンマウント装置 6 にかいては、たとえば、奥公昭 48-13534号公報, 奥公昭 52-51377号公報で 開示された技術がある。

また、エンジンマウント装置をわずかなスペースしかないエンジンルーム内に設けるため、 単体側のメンバを有効に用いたものがあり、これを第11回に示す。このエンジンマウント鉄 置7は、メンバ8にボルト(図示せず)等で固 定可能なブラケント9とエンジンユニント3に 収付け可能なブラケット10との間にマウント ラバー11を設けたものである。この装置では、 準備のアイドリング時の提動を防止するため図

-247-

**Best Available Copy** 

特開昭62-266248(2)

中 Y 方向のはね定数を極力低く設定している。 すなわち、マウントラバー 1 1 を左右方向に取 り付け、上下扱動をマウントラバー 1 1 の剪断 により抑えるようにしている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、以上の装盤では次のような問題点を有していた。

マウントラバー11を左右方向(第11図中 X 方向)に配設しているため、 X 方向の力に対 してはマウントラバー11は圧縮することにな り、 X 方向のばね定数は極端に高くなつている。 そのため、単体の共扱を誘発して乗心地を若し く懸化させていたという問題点があつた。

また、X方向のばね定数を低下させると、Y 方向のばね定数も低下し、単瞬走行時のエンジンローリングストロークが増大して、各エンジンマウント装置の耐久性を低下させるという問題点があつた。

本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたも ので、その目的は、各方向に適切なばね定数を

ため塩物の伝達を低く抑えることができる。 (実施例)

つぎに、本発明の実施例を図に基づいて説明する。

一方、各外性部材1 4の下端には、ポルト16 が設けられており、メンバ1 3 に固治されている単体例ブレート 1 7 に発散されている孔1 8 に神通してナント1 9 で固定される。

有するエンジンマワント装置を提供することに ある。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、以上の問題点を解決し、目的を選成するための手段として、メンパが介在可能な問題をおいて複数の柱状の弾性部材を立設し、設理性部材の上端にエンジンユニットを取付ける支持プレートを固着し、下端には、車体に取付けられた単体側プレートに固定可能な水ルトを設けるとともに、前紀弾性部材の外周沿いにストッパ部材を設けてなるものである。

(作用)

以上の構成とすると次のように作用する。

上下方向は、弾性部材の圧縮変形であるが、弾性部材の体徴を選定することにより適切なばね定数が設定される。また、左右方向は、弾性部材の判断変形であるため低いばれ定数に設定できる。

以上のように、各方向のはね定数を適当に設 足してエンジンユニットを支持するようにした

また、前紀軍体側プレート17にはストッパ部材20が設けられており、該ストッパ部材20は、外性部材14の側面から一定間隔離れて立設されている。該ストッパ部材20は、外性部材14が変位した場合に、変位量を拘束するものであつて、第8回に示すよりに、変位で放けてるパネ定数の変化が従来の装置の特性(破解でふす)のように急酸に変化しないようにしている。(本乳施例の特性を契線で示す)

以上の構成のエンジンマウント 装置では、角性状の弾性部材 1 4 の体験または 3 性能を設定することにより 適切な上下方向のばれ 定数が 4 られ、 さらに、 左右方向は 4 性部材 1 4 の 4 断 変形と なるため、 ばれ 足数を 低く 抑える ことができる むして、 エンジンの 振動 および 路面の 凸凹による 振動の 伝達を 低下させる ことができる。

また、たとえば、車輌の急発進、急後退時に 発生するトルク反力によるエンジンユニット 3 の変位量は、ストッパ 副材 2 0 で弾性部材 1 4 を拘束することにより抑えられる。(第4 図 8

#### 特開昭62-266248(3)

照)

車輌の旋回時に発生する速心力によるエンジンニニット3の変位並は、メンパ13の側面で 保性部材14を拘束することにより抑えられる。 なお、第5図ないし第7図は、ストッパ部材の他の実施例を示すものである。

第5図のストッパ部材21は、発性部材14の夫々に設けたものであつて、上端を外方向に曲げて、発性部材14が当接時に協付かないようにしている。

第6凶は、弾性配材14aが円柱状の場合のストッパ配材22であつて、弾性配材14aの外局を円筒状のストッパ配材22で照んでいる。

第7回は、ストッパ部材23の上部を浮性部材14の側面に当話させ、外性部材14の変位盤を小さく抑えることができる。

以上のようなストッパ配材 20, 21, 22,23 を設けることにより、弾性配材 14, 14 aを、 そのばね定数を高くすることなく拘束できるため、扱動伝達が急激に増加したり、取体共振を

第3図は、第1図の側面図、

第4図は、第1図のストッパ部材の作用を示す終断面図、

第 5 図をいし第 7 図は、ストッパ部材の他の 実施例を示す斜視図、

第 8 図は、ストッパ部材による弾性部材の変位とばね定数の関係を示した図。

第9回は、エンジンユニットの車体内での支持状態を示す側面図、

第10回は、第9回の平面図、

第 1 1 2 は、従来のエンジンマウント装置の 一例を示す終断面図である。

なお、第9図、第10図中のFは前方方向を示す。

12…… エンジンマウント 接位

13 ..... メンバ

14 --- 异性部材

15…… 支持プレート

16 ····· \* \* \* +

17…… 車体倒ブレート

鋳発したりすることを防止できる。

以上設明した本実施例のエンジンマウント装 健は、制単な構造でかつ狭いスペースに設置で きるものである。

#### (発明の効果)

以上評細に説明したように、本発明は、往状の沖性部材でエンジンユニットを支持するようにしたため、上下左右の各方向のばね定数を適切なものに設定でき、撮動、騒音等を著しく低下させることができる。そのため、車輌の耐久性を向上させ、乗心地も向上させることができる。

さらに、ストッパ部材と組合わせることにより、外性部材が左右に変位するときに、パネ定数を急後に上昇させることがなく、援勤伝達を経載でき、共扱の誘発も防止できる等の効果も姿する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の実施例の射視図、 第2図は、第1図の | - | 線町面図、

20…… ストツパ部材


特許出個人 鈴木自動單工菜株式会社


代理人 弁理士 導

复 美

(ほか1名)

# 特開昭62-266248(4)






-250-

11/24/04, EAST Version: 2.0.1.4

## 特開昭62-266248 (5)



PAT-NO:

JP362266248A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62266248 A

TITLE:

ENGINE MOUNT DEVICE FOR VEHICLE

PUBN-DATE:

November 19, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YAMADA, TAIJI MURAMATSU, MIYOJI TANAKA, KAZUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SUZUKI MOTOR CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP61107390

APPL-DATE:

May 10, 1986

INT-CL (IPC): F16F015/08, B60K005/04

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the durability of a vehicle and the comfortability to ride, by supporting an engine through a columnar elastic member and providing a

stopper member.

CONSTITUTION: A plurality of columnar elastic members 14 are arranged to

stand in such a spaced relationship as to interpose a member 13 therebetween.

A supporting plate 15 for mounting an engine unit thereon is fixed to the upper

ends of the <a>elastic</a> members 14, and bolts adapted to be fixed to a plate 17 on

a vehicle body side are mounted on the lower ends of the  ${\tt elastic}$ members 14.

Further, stopper members 20 are provided around the outer peripheries of the

<u>elastic</u> members 14. With this arrangement, while the vertical vibration causes

a compressive deformation of the  $\underline{\textbf{elastic}}$  members 14, a spring constant in the

vertical direction of the  $\underline{elastic}$  members 14 may be set to a suitable value by

selecting the volume thereof. On the other hand, as the horizontal vibration

causes a shearing deformation, a spring constant in the horizontal direction of

the  $\underline{\text{elastic}}$  members 14 may be set to a low value. Accordingly, the vibration

and the noise can be greatly reduced by suitably setting the spring constants

in both the directions. Further, owing to the stopper members 20, a rapid

increase in spring constant upon horizontal deformation is prevented, and the

transmission of the vibration is reduced. Further, the induction of resonance

is prevented. Thus, the durability of a vehicle and the comfortability to ride are improved.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☑ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.